

Guide des ASP® et des aciers rapides

	NUANCES		CORRESPONDANCES DES NORMES				ANALYSES%					DURETÉ , HB		CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS
	ERASTEEL	USA AISI	Europe	DIN W.Nr.	C	Cr	Mo	W	Co	V	recuit doux	laminé ou étiré		
ASP®, sans Cobalt	ASP 2005	-	PMHS 3-3-4	1.3377	1.50	4.0	2.5	2.5	-	4.0	260	310	Bonne résistance à l'usure et ténacité.	
	ASP 2009	V9%	-	-	1.90	5.25	1.3	-	-	9.10	270	-	Résistance à l'usure et ténacité pour l'extrusion de matières plastiques.	
	ASP 2011	(A11)	-	-	2.45	5.25	1.3	-	-	9.75	280	320	Forte teneur en V, très bonne résistance à l'usure.	
	ASP 2012*	-	PMHS 2-2-2	1.3397	0.60	4.0	2.0	2.1	-	1.5	230	-	Haute ténacité pour travail à chaud et à froid.	
	ASP 2023	(M3:2)	PMHS 6-5-3C	1.3395	1.28	4.0	5.0	6.4	-	3.1	260	320	Sans Co, pour travail à froid et outils de coupe.	
ASP 2053	-	PMHS 4-3-8	1.3352	2.48	4.2	3.1	4.2	-	8.0	300	340	Avec V, excellente résistance à l'usure par abrasion.		
ASP®, avec Cobalt	ASP 2015	(T15)	PMHS 12-0-5-5	1.3251	1.60	4.0	-	12.0	5.0	5.0	280	300	Avec W, haute performance.	
	ASP 2017	-	PMHS 3-3-1-8	1.3288	0.80	4.0	3.0	3.0	8.0	1.0	260	320	1% Nb. Haute ténacité et excellente meulabilité.	
	ASP 2030	-	PMHS 6-5-3-8	1.3294	1.28	4.2	5.0	6.4	8.5	3.1	300	320	Avec Co, pour les outils de coupe haute performance.	
	ASP 2042	M42	PMHS 2-9-1-8	~1.3247	1.08	3.8	9.4	1.5	8.0	1.2	280	320	Excellente résistance à l'usure et ténacité, pour scies bi-métal.	
	ASP 2051	M51	PMHS10-4-3-10	~1.3207	1.27	4.0	3.6	9.5	10.0	3.2	300	350	Avec Co, pour scies bi-métal.	
	ASP 2052	-	PMHS 11-2-5-8	1.3253	1.60	4.8	2.0	10.5	8.0	5.0	300	320	Avec W, haute performance.	
	ASP 2055	-	-	-	1.69	4.0	4.6	6.3	9.0	3.2	320	340	2.1% Nb. Haute teneur en Co.	
Acier Martensitique inoxydable	ASP 2060	-	PMHS 7-7-7-11	1.3292	2.30	4.2	7.0	6.5	10.5	6.5	340	-	Dureté à chaud et résistance à l'usure.	
	ASP 2078*	-	PMHS 7-7-6-11S	~1.3292	2.30	4.2	7.0	6.5	10.5	6.5	340	-	Acier à haute performance améliorant l'usinabilité.	
BlueTap®	ASP APZ10	-	-	-	1.15	19.0	2.1	-	-	0.8	285	-	Très bonne résistance à l'usure et à la corrosion.	
BlueTap®	BlueTap® Co	M35	HS 6-5-2-5	1.3243	0.93	4.2	5.0	6.4	4.8	1.8	280	320	Nuance pour tarauds avec une excellente meulabilité.	
Aciers rapides, sans cobalt	E T1	T1	HS 18-0-1	1.3355	0.75	4.1	-	18.0	-	1.1	270	320	Nuance alliée au Tungstène pour couteaux.	
	E M50	M50	HS 0-4-1	1.3325	0.84	4.0	4.2	-	-	1.1	260	300	Faiblement allié pour forets.	
	E M2	M2	HS 6-5-2	1.3343	0.90	4.2	5.0	6.4	-	1.8	260	310	Usage général, cylindres de laminoir compris.	
	ABC III	-	HS 3-3-2	1.3333	0.99	4.1	2.7	2.8	-	2.4	250	320	Pour scies bi-métal et pièces d'usure.	
	E M3:2	M3:2	HS 6-5-3	1.3344	1.20	4.1	5.0	6.2	-	3.0	270	320	M2 améliorée, meilleure résistance à l'usure.	
Grindamax™ V3	-	HS 7-5-3	1.3347	1.20	3.9	5.2	7.0	-	2.7	270	320	Pour tarauds à meulabilité améliorée.		
Aciers rapides, au cobalt	E 945	-	HS2513	1.3242	0.91	3.7	5.0	1.8	2.5	1.2	260	320	Faiblement allié avec une bonne dureté à chaud, pour outils de coupe.	
	E M35	M35	HS 6-5-2-5	1.3243	0.93	4.2	5.0	6.4	4.8	1.8	270	320	Usage général : tarauds, matrices.	
	C8	-	HS 5-6-2-8	1.3209	1.05	4.0	6.0	5.0	7.8	1.6	280	320	8% de Cobalt, dureté à chaud améliorée.	
	E MAT II	-	HS 1-5-1-8	1.3270	0.72	4.0	5.0	1.0	8.0	1.0	270	300	Excellente ténacité, pour scies bi-métal.	
	E M42	M42	HS 2-9-1-8	1.3247	1.08	3.8	9.4	1.5	8.0	1.2	280	320	Avec Co, pour outils de coupe et scies bi-métal.	
	WKE 42	M51	HS 10-4-3-10	1.3207	1.27	4.0	3.6	9.5	10.0	3.2	300	350	M42 amélioré, meilleure résistance à l'usure.	
	WKE 45	-	HS 9-4-3-11	1.3208	1.41	4.2	3.6	8.8	11.0	3.4	300	350	Hautement allié pour outils spéciaux.	

ERASTEEL



Comparaison des propriétés

